

Modèle de perte de pression– FASTERholt

Ø63 x 4,65 mm

Mètre/m ³ / heure	15 m ³	20 m ³	25 m ³	30 m ³	35 m ³	40 m ³	45 m ³	50 m ³	55 m ³
100	0,65	1,08	1,60						
150	0,97	1,62	2,40						
200	1,30	2,16	3,20						
250	1,62	2,70	4,00						
300	1,95	3,24	4,80						
350	2,27	3,78	5,60						

Ø75 x 5,55 mm

Mètre/m ³ / heure	15 m ³	20 m ³	25 m ³	30 m ³	35 m ³	40 m ³	45 m ³	50 m ³	55 m ³
100	0,28	0,46	0,68	0,97	1,27	1,61			
150	0,42	0,69	1,02	1,45	1,91	2,41			
200	0,56	0,93	1,36	1,94	2,55	3,22			
250	0,69	1,16	1,70	2,43	3,18	4,02			
300	0,84	1,39	2,04	2,91	3,82	4,83			
350	0,97	1,63	2,38	3,39	4,46	5,63			

Ø82 x 6,1 mm

Mètre/m ³ / heure	15 m ³	20 m ³	25 m ³	30 m ³	35 m ³	40 m ³	45 m ³	50 m ³	55 m ³
100	0,18	0,31	0,45	0,65	0,84	1,08	1,38	1,58	1,89
150	0,28	0,46	0,67	0,97	1,26	1,62	2,07	2,37	2,83
200	0,37	0,61	0,90	1,30	1,68	2,16	2,76	3,17	3,78
250	0,46	0,76	1,12	1,65	2,10	2,70	3,45	3,96	4,72
300	0,55	0,92	1,35	1,95	2,52	3,24	4,14	4,75	5,67
350	0,65	1,06	1,57	2,27	2,94	3,78	4,83	5,54	6,62

Ø90 x 6,65 mm

Mètre/m ³ / heure	20 m ³	25 m ³	30 m ³	35 m ³	40 m ³	45 m ³	50 m ³	55 m ³	60 m ³
200	0,36	0,52	0,76	0,98	1,27	1,60	1,89	2,24	2,72
250	0,45	0,65	0,95	1,22	1,58	2,00	2,36	2,80	3,40
300	0,54	0,78	1,14	1,47	1,90	2,40	2,83	3,36	4,08
350	0,63	0,91	1,33	1,71	2,22	2,80	3,30	3,92	4,76
400	0,72	1,05	1,52	1,96	2,54	3,20	3,78	4,48	5,44
450	0,81	1,18	1,71	2,20	2,85	3,60	4,25	5,04	6,12
500	0,90	1,31	1,90	2,45	3,17	4,00	4,72	5,60	6,80

Ø100 x 7,4 mm

Mètre/m ³ / heure	25 m ³	30 m ³	35 m ³	40 m ³	45 m ³	50 m ³	55 m ³	60 m ³	65 m ³
200	0,68	0,48	0,63	0,80	1,03	1,19	1,44	1,71	2,00
250	0,43	0,42	0,79	1,00	1,28	1,48	1,80	2,13	2,50
300	0,51	0,73	0,95	1,20	1,54	1,78	2,16	2,56	3,00
350	0,59	0,85	1,10	1,40	1,80	2,08	2,52	2,99	3,50
400	0,68	0,97	1,26	1,60	2,06	2,38	2,88	3,42	4,00
450	0,76	1,09	1,42	1,80	2,31	2,67	3,24	3,84	4,50

